FORMATO INSPECCIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO

HOJA 1/2

[redacted]

FECHA INSPECCION DIA 25 MES 08 AÑO 25


DIRECCION PNN Alto Fragua. Nro. Comisión ✓

IDSIG POZO P7 6

☐ SANITARIO ☒ PLUVIAL ☐ COMBINADO

INDIQUE EL NORTE 4

ESQUEMA EN PLANTA



TAPA

EXISTE SI ☒ NO ☐

ESTADO TAPA: BUENO ☒ OTRO ☐ AUSCENTE ☐ DESCON ☐ PARTIDA ☐ FRACTURADA ☐ CORROIDA ☐

MATERIAL DE TAPA: CONCRETO ☐ HIERRO FUNDIDO ☐ FERRO CONCRETO ☒ PLASTICO ☐ OTRO ☐ DESCONOCIDO ☐

ESTADO CARGUE: BUENO ☐ CON GRIETAS ☐ SIN ARO O MARCO ☐ PARTIDO ☐ CORROIDO ☐ HUNDIDO ☐ DAÑADO ☐ DESCONO ☐ NO APLICA ☒

ESTADO MARCO: BUENO ☐ SIN ARO O MARCO ☐ DAÑADO ☐ PARTIDO ☐ DESCONOCIDO ☐ NO APLICA ☐

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

No	Diámetro (m)	Profundidad a clave (m)	Material
1	24"	1,25	CR
2	12"	0,78	CR.
3	16"	1.18	GRES
4	12"	1,29	CR.
5	24"	0,65	CR.
6	12"	0,51	CR.
7			
8			

SUBTIPO: POZO ☐ CAMARA ☒ SIFON INV. ☐ BOCA ☐ POZO INICIAL ☐

ESTADO POZO: VISIBLE ☒ OCULTO ☐ SELLADO ☐ DESCONOCIDO ☐

INICIAL VARIAS CUENCAS? DESCONO ☐ SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

ESTADO FISICO: DESCONOCIDO ☐ BUENO ☐ MALO ☐ COLMATADO ☐ FRACTURADO ☐ REPRESADO ☐

ESTADO EN RED: FUERA DE SERVICIO ☐ ABANDONADO ☐ EN SERVICIO ☒ DESCONOCIDO ☐

MATERIAL POZO: DESCONOCIDO ☐ GRES ☐ LADRILLO ☐ PVC ☐ TIERRA PEGADA ☐ CONCRETO ☒ OTRO ☐

CONO REDUCCION: SI ☐ NO ☐ DESCON ☐ NO APLCA ☒

TIPO CONO: DESCONOCIDO ☐ CONCENTRICO ☐ EXCENTRICO ☐ NO APLICA ☒

ESTADO CONO: BUENO ☐ ACEPTABLE ☐ MALO ☐ DESCON ☐ NO APLICA ☒

MATERIAL CONO: DESCONOC ☐ MAMPOSTERIA ☐ PVC ☐ GRP ☐ CONCRETO ☐ NO APLICA ☒ OTRO ☐

ESCALONES

ESTADO: DESCONOC ☐ BUENO ☐ CORROIDO ☐ DOBLADO ☐ FLOJO ☐ INCOMPLETOS ☐ AUSCENTE ☐ NO REQUIERE ☒

MATERIAL: HIERRO ☐ LADRILLO ☐ OTRO ☐ GRP ☐ NO APLICA ☒ DESCONOC ☐

ESTADO OPERACIONAL: DESCONOCIDO ☐ LIMPIO ☒ INUNDADO ☐ SEDIMENTADO ☐ COLMATADO ☐ CON BASURA ☐ OTRO ☐

PROFUNDIDAD

Powered by CamScanner