FORMATO INSPECCIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO

HOJA 1/2

[redacted]

FECHA INSPECCION: DIA 25 MES 08 AÑO 25

DIRECCION: PNN Alto Fragua


Nro. Comisión:

IDSIG POZO: P77

[X] SANITARIO [ ] PLUVIAL [ ] COMBINADO

ESQUEMA EN PLANTA

INDIQUE EL NORTE



CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

No	Diámetro (m)	Profundidad a clave (m)	Material
1	16"	1.55	PVC x 2.
2	12"	1.41	PVC
3	16"	1.37	PVC.
4	8"	1.51	PVC
5			
6			
7			
8			

TAPA

EXISTE: [X] SI [ ] NO

ESTADO TAPA: [X] BUENO [ ] OTRO [ ] AUSCENTE [ ] DESCON [ ] PARTIDA [ ] FRACTURADA [ ] CORROIDA

MATERIAL DE TAPA: [ ] CONCRETO [ ] HIERRO FUNDIDO [X] FERRO CONCRETO [ ] PLASTICO [ ] OTRO [ ] DESCONOCIDO

ESTADO CARGUE

[ ] BUENO [ ] CORROIDO [ ] CON GRIETAS [ ] HUNDIDO [ ] SIN ARO O MARCO [ ] DAÑADO [ ] PARTIDO [ ] DESCONO [X] NO APLICA

ESTADO MARCO

[X] BUENO [ ] SIN ARO O MARCO [ ] DAÑADO [ ] PARTIDO [ ] DESCONOCIDO [ ] NO APLICA

SUBTIPO

[X] POZO [ ] CAMARA [ ] SIFON INV [ ] BOCA [ ] POZO INICIAL

ESTADO POZO

[X] VISIBLE [ ] OCULTO [ ] SELLADO [ ] DESCONOCIDO

INICIAL VARIAS CUENCAS? DESCONO [ ] SI [X] NO [ ] NO APLICA

ESTADO FISICO

[ ] DESCONOCIDO [X] BUENO [ ] MALO [ ] COLMATADO [ ] FRACTURADO [ ] REPRESADO

ESTADO EN RED

[ ] FUERA DE SERVICIO [ ] ABANDONADO [X] EN SERVICIO [ ] DESCONOCIDO

MATERIAL POZO

[ ] DESCONOCIDO [ ] GRES [ ] LADRILLO [ ] PVC [ ] TIERRA PEGADA [X] CONCRETO [ ] OTRO

ESCALONES

ESTADO: [ ] DESCONOC [ ] BUENO [ ] CORROIDO [ ] DOBLADO [ ] FLOJO [ ] INCOMPLETOS [ ] AUSCENTE [X] NO REQUIERE

MATERIAL: [ ] HIERRO [ ] LADRILLO [ ] OTRO [ ] GRP [X] NO APLICA [ ] DESCONOC

ESTADO OPERACIONAL

[ ] DESCONOCIDO [X] LIMPIO [ ] INUNDADO [ ] SEDIMENTADO [ ] COLMATADO [ ] CON BASURA [ ] OTRO

CONO REDUCCION

[X] SI [ ] NO [ ] DESCON [ ] NO APLCA

TIPO CONO

[ ] DESCONOCIDO [X] CONCENTRICO [ ] EXCENTRICO [ ] NO APLICA

ESTADO CONO

[X] BUENO [ ] ACEPTABLE [ ] MALO [ ] DESCON [ ] NO APLICA

MATERIAL CONO

[ ] DESCONOC [ ] MAMPOSTERIA [ ] PVC [ ] GRP [X] CONCRETO [ ] NO APLICA [ ] OTRO

PROFUNDIDAD

Powered by CamScanner